

- Pres fitting sistemlerinde kullanılan lamine tipi borular Ø 14 – 32 mm.
- Çeşitli tür ve ebatlarda plastik madde ile kaplanmış olan borular.

**Garanti şartları için:** Bakınız REMS Curvo.

**bul Моля прочетете и съблюдавайте инструкциите за безопасност на уреда Curvo на REMS преди въвеждането му в експлоатация!**

**Внимание!** Пазете равновесно положение по време на огъването на тръби с големи размери с помощта на уреда Curvo на REMS. При възможно счупване на тръбата противодействащата сила независимо ще изчезне. Риск от наранявания!

**Работен диапазон:**

По време на студено огъване не трябва да се получават пукнатини или вълни. Тръби с диаметри и качество на материала, които не гарантират това, не са подходящи за огъване с помощта на пресата Sinus на REMS.

- Твърди и меки медни тръби, меки стоманени тръби с диаметър Ø 10–22 mm,  $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ".

Съгласно стандарта DIN EN 1057 твърдите медни тръби могат да се огъват в студено състояние до Ø 18 mm при спазване на минималния радиус на огъване. Налични са и огъващи сегменти и пътгазящи елементи за по-големи радиуси на огъване.

- Тръби от неръждаема стомана на пресфитингови системи с диаметър Ø 12–18 mm.
- Комбинирани тръби на пресфитингови системи с Ø 14–32 mm.
- Различни типове и размери тръби с пластмасово покритие.

**Гаранционни условия – виж REMS Curvo.**

**lit Prieš pradėdami eksploatuoti perskaitykite ir įsiminkite REMS Curvo saugumo nurodymus.**

**Dėmesio:** Lenkiant didelio skersmens vamzdžius REMS Sinus instrumentu kūnas turi tvirtai ir patogiai stovėti. Galimo vamzdžio lūžimo atveju dingsta atoveikio jėga. Nelaimingo atsitikimo pavojas.

**Darbinis diapazonas:**

Technologiskai lenkiant šaltuoju būdu ant vamzdžio neturi atsirasti išrūkimų ar bangų, vamzdžis neturi susiploti. Vamzdžių, pagal dydį ir kokybę neatitinkančiu šiu reikalavimų, lenkti su REMS Sinus negalima.

- Kieti ir minkšti variniai vamzdžiai, minkšti plieniniai vamzdžiai, Ø 10–22 mm, taip pat  $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ".

Kieti variniai vamzdžiai lenkiasi pagal DIN EN 1057 iki Ø 18 mm šaltu lenkimu, reikia išlaikyti minimalius lenkimo spindulius. Asortimente yra segmentų ir atramu dideliems skersmenims.

- Plieniniai vamzdžiai, nerūdijantys pres-fitingų sistemos vamzdžiai Ø 12–18 mm.
- Pres-fitingų sistemos daugiasluoksniai vamzdžiai Ø 14–32 mm.
- Plastmase apvilkti vamzdžiai (pvz. tipu ir dydžiu).

**Garantinės sąlygos** žiūrėti REMS Curvo garantines sąlygas.

**est Enne seadme kasutuselevõtmist lugeda ja järgida REMS Curvo ohutusnõudeid.**

**Tähelepanu!** Suuremate torude painutamisel REMS Sinusega jälgida, et toetuspind oleks kindel. Võimalikul toru murdumisel vallandub silmapilkselt tagasilöögijöud. Tööonnetuse oht!

**Kasutusalad:**

Professionaalsel külmpainutusel ei tohi esineda prausid ega volte. Torude kvaliteet ja mõõtmed peavad võimaldamada REMS Sinusega töötlemisel kvaliteetse tulemuse.

- Kõvad ja pehmed vasktorud, pehmed terastorud, Ø 10–22 mm,  $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ".
- Kõvad vasktorud, mis vastavad DIN EN 1057 kuni Ø 18 mm on kõlmalt painutatavad vähemalt minimaalse painutusraadiuse ulatuses. Painutussegmendid ja liugurid suuremate raadiustega painutamiseks on tarkitavad.
- Roostevabad press-fittingsüsteemi terastorud Ø 12–18 mm.
- Erinevatest materjalidest torudest koosnevad press-fitting torusüsteemid Ø 14–32 mm.
- Erinevate suurustega plastikuga kaetud torud.

**Tootja garantii** vt. REMS Curvo.

**deu Betrieb im Schraubstock**

**eng Operation with vice**

**fra Fonctionnement dans l'étau**

**ita Funzionamento nella morsa**

**spa Manejo con tornillo de banco**

**nld Werking in bankschroef**

**swe Arbete i skruvståd**

**nor Bruk i skrustikke**

**dan Opspændt i skruestik**

**fin Käyttö ruuvipenkissä**

**por Trabalhando com um torno**

**pol Gięcie przy pomocy imadła**

**ces Provoz ve svěráku**

**slk Prevádzka vo zveráku**

**hun Munkavégzés satuban**

**hrv/scg Savijač za škripca**

**slv Uporaba v primežu**

**ron Lucrul cu menghina**

**rus Использование в тисках**

**grc Λειτουργία στη μέγγενη**

**tur Mengene ile çalışma**

**lit Eksplloatavimas spaustuve**

**bul Използване на менгеме**

**est Töötamine tööpingile kinnitatud seadmega**



**deu** Biegerantrieb in Schraubstock sicher spannen und Spindel in Ausgangsstellung bringen.

**eng** Securely clamp bender drive in vice and move spindle in starting position.

**fra** Serrer solidement le mécanisme d'entraînement dans un étau et mettre la broche dans la position initiale.

**ita** Fissare in modo sicuro l'unità curvante nella morsa e portare il mandrino nella posizione di partenza.


**spa** Fijar chasis de curvadora al tornillo y colocar mango en posición de salida.

**nld** Buigaandrijving in bankschroef veilig spannen en spindel in uitgangspositie brengen.

**swe** Spänn fast bockningsverktyget i skruvståd och placera spindeln i startläge.

**nor** Spenn bøyerens drivmekanisme trygt fast i skrustikken og sett spindelen i utgangsstilling.

<b>dan</b>	Indspænd grundværktøjet sikkert i skuestik og bring værktøjet i udgangsstilling.
<b>fin</b>	Aseta taivuttimen runko ruuvipenkiin ja siirrä pystyakseli alkuasentoonسا.
<b>por</b>	Fixe seguramente a unidade de dobragem no torno e coloque o veio na posição de arranque.
<b>pol</b>	Korpus urządzenia gnącego pewnie zamocować w imadle, a jego os ustawić w pozycji wyjściowej.
<b>ces</b>	Pohon ohýbačky upněte bezpečně do svéráku a vřeteno nastavte do výchozí polohy.
<b>slk</b>	Ohýbací náhon bezpečne do zveráka zachtejte, trn nastavte do východnej polohy.
<b>hun</b>	A hajlítót biztonságosan fogjuk be a satuba és az orsót állítsuk kiindulóhelyzetbe.
<b>hrv</b>	Pogonski sklop savijača sigurno pritegnuti u škripac, te vreteno postaviti u početni položaj.
<b>slv</b>	Aparat dobro vpravte in postavite vreteno v izhodiščni položaj.
<b>ron</b>	Prindeti ferm în menghină dispozitivul si aduceti axul pătrat în pozitia de start.
<b>rus</b>	Надёжно зажать привод в тисках и привести шпиндель в исходную позицию.
<b>grc</b>	Σφίξτε σταθερά το μηχανισμό κίνησης του κουρμπαδόρου στη μέγγενη και φέρτε την άτρακτο στην αρχική της θέση.
<b>tur</b>	Bükme tertibatını mengenede sağlam bir biçimde sıkıştırınız ve milini başlangıç konumuna getiriniz.
<b>bul</b>	Здраво затегнете задвижващия механизъм на огъващото приспособление в менгемето и придвижете вретеното в стартова позиция.
<b>lit</b>	Saugiai spaustuve suspauskite lenkimo pavara ir nustatykite suklį į pradinę padėtį.
<b>est</b>	Torupainutusseade fikseerida kindlalt tööpingile ja spindel tuua algasendisse.



<b>deu</b>	Gewähltes Biegesegment auf Spindel aufstecken.
<b>eng</b>	Insert selected bending former into the spindle.
<b>fra</b>	Emboîter la forme de cintrage choisie sur la broche.
<b>ita</b>	Inserire nel mandrino la matrice scelta.
<b>spa</b>	Colocar horma sobre el enganche.
<b>nld</b>	Gekozen buigsegment plaatsen op de spindel.
<b>swe</b>	För på den valda bockningsschablonen på spindeln.
<b>nor</b>	Sett det valgte bøyesegmentet på spindelen.
<b>dan</b>	Placer valgte bukkematrice på værktøjet.
<b>fin</b>	Asenna taivutuslesti pystyakseliin.
<b>por</b>	Coloque a matriz seleccionada no veio.
<b>pol</b>	Odpowiedni segment gnący nasunąć na os.
<b>ces</b>	Na vřeteno nasadte zvolený ohýbací segment.
<b>slk</b>	Zvolený ohýbací segment nasunúť na trn.
<b>hun</b>	Helyezzük fel a kívánt hajlítószegmenst az orsóra.
<b>hrv</b>	Odabraní segment za savijanje nataknuti na vreteno.

<b>slv</b>	Na vretneno nataknuti izbrani upogibalni segment.
<b>ron</b>	Introduceti formatorul necesar în ax.
<b>rus</b>	Насадить выбранный сегмент гибки на шпиндель.
<b>grc</b>	Τοποθετήστε την επιλεγμένη καλίμπρα κάμψης πάνω στην άτρακτο.
<b>tur</b>	Seçmiş olduğunuz bükmek kalibini milin üzerine takınız.
<b>bul</b>	Поставете избрания огъващ сегмент във вретеното.
<b>lit</b>	Parinkta lenkimo segmentą uždėkite ant suklio.
<b>est</b>	Sobiv painutussegment spindile asetada.

**3**



<b>deu</b>	Rohr in das Biegesegment einführen und leicht in Biegenute eindrücken. Gewähltes Gleitstück an Rohr anlegen, Steckbolzen stecken.
<b>eng</b>	Put the pipe into the bending former and push slightly into the groove. Fit selected back former onto the pipe, lock with insert bolt.
<b>fra</b>	Amener le tube en position dans la forme de cintrage et presser le tube dans la gorge de cintrage. Mettre la pièce coulissante contre le tube, positionner la goupille de fixation.
<b>ita</b>	Inserire il tubo nella matrice e premerlo leggermente nell'incastro di curvatura. Avvicinare la contromatrice scelta al tubo, infilare il perno ad innesto.
<b>spa</b>	Introducir tubo en la horma de curvar y enganchar ligeramente en gancho de curvar. Colocar al tubo la pieza deslizante elegida. Introducir el pomo de sujeción.
<b>nld</b>	Buis in buigsegment plaatsen en licht in het buigsegment drukken. Gekozen glijsstuk tegen de buis aanleggen, steekpen insteken.
<b>swe</b>	För in röret i bockningsschablonen och tryck in det lätt i bocknings-spåret. Lägg an det valda glidstycket och säkra med insticksbullen.
<b>nor</b>	Før røret inn i bøyesegmentet og trykk det litt inn i bøyesporet. Legg det valgte glidestykket inntil røret, sett inn sokkelpinnen.
<b>dan</b>	Indfør røret i bukkematricen og tryk det let ind i bukkesporet. Læg respektivt modhold an mod røret og istik låsebolten.
<b>fin</b>	Aseta putki taivutuslestiin ja työnnä putkea hieman ohjaimen yli. Asenna liukukappale ja lukitse se lukituspultilla.
<b>por</b>	Coloque o tubo na matriz e empurre o mesmo ligeiramente para a ranhura. Aplique a peça deslizante selecionada no tubo e feche com a cavilha de inserção.
<b>pol</b>	Wprowadzić rure w segment gnący i wcisnąć ją lekko w rowek. Założyć odpowiedni segment dociskowy i zablokować go bolcem.
<b>ces</b>	Trubku vsuňte do ohýbacího segmentu a lehce zatlačte do ohýbací drážky. Na trubku dejte zvolené smýkadlo, zasuňte nástrčný čep.
<b>slk</b>	Rúrku zaviesť do ohýbacieho segmentu a ľahko do ohýbacej drážky zatlačiť. Zvolený jazdec priložte na rúru, nasunúť násuvný čap.
<b>hun</b>	A csővet helyezzük a hajlítószegmensbe és enyhén nyomjuk be a horonyba. Helyezzük a csőre a szükséges ellendarabot és tegyük be a reteszeltőtököt.
<b>hrv</b>	Cijev uvesti u segment za savijanje i lagano ju utisnuti u žleb. Odarbani klizni komad prileći uz cijev, te postaviti utični svornjak.
<b>slv</b>	Vstavite cev v segment in ga lahno pritisnite v žleb. Na cev nastavite izbrani drsnik s pomočjo vtičnega sornika.

- ron** Poziționati teava în formator și împingeți-o usor în canal. Cuplati contrapiesa pe exteriorul tevii și blocati cu boltul.
- rus** Установить трубу в сегменте и слегка вдавить её в радиуссегмента, вставив палец-упор.
- grc** Περάστε το σωλήνα στην καλύπτρα κάμψης και σπρώξτε τον ελαφρά μέσα στο αυλάκι κάμψης. Τοποθετήστε τον επιλεγμένο οδηγό οισθησης στο σωλήνα και περάστε τον πείρο.
- tur** Boruyu bükmek kalibinin içine sokunuz ve hafifçe bükmek yuvasının içine doğru itiniz. Seçmiş olduğunuz kaydırma parçasını borunun üzerinde konumlandırınız ve sabitleştirme pimini takınız.
- bul** Поставете тръбата в огъващия сегмент и бутнете леко, за да влезе в радиуса на сегмента. Поставете избрания плъзгащ елемент на тръбата и го блокирайте с помощта на опорния болт.
- lit** Įstatykite vamzdį į lenkimo segmentą ir atsargiai įspauskite ji į lenkimo griovelį, įstatykite atraminį kaištį.
- est** Toru asetada painutussegmenti ja suruda kergelt raadiusesse. Sobiv surveklots ja kinnituspolt paigaldada.



- deu** Hebel mit 4-Kant-Aufnahme in geeigneter Position auf Spindel stecken.
- eng** Put lever with square seat into the spindle in a proper position.
- fra** Positionner le levier de manoeuvre avec trou quadrangulaire en bonne position sur la broche.
- ita** Inserire la leva con l'attacco quadrato in posizione adeguata sul mandrino.
- spa** Colocar mango de cuatro cantos sobre el chasis en la posición adecuada.
- nld** Hendel met 4-kant-opname in geschikte positie op de spindel plaatsen.
- swe** Sätt på hävarn med fytkants-fattning på spindeln i rätt position.
- nor** Sett spaken med 4-kant-feste på spindelen i egnet posisjon.
- dan** Håndtag med 4-kant til påstikning sættes i egnet position på grund-værktøjet.
- fin** Aseta vipu pystyakseliin sopivaan asentoon.
- por** Coloque a alavanca com encaixe quadrado no veio, na posição apropriada.
- pol** Dźwignię z gniazdem czterokątnym nasunąć na os w dogodnej pozycji.
- ces** Na vreteno ve vhodné poloze nasaďte páku se čtyřhranným unášecem.
- slk** Páku so 4 hranným trňom nasunúť do vhodnej polohy na vreteno.
- hun** A négylapfejű kart helyezzük fel az orsóra a megfelelő helyzetben.
- hrv** Ručku sa 4-kutnim prihvativnikom nataknuti na vreteno u odgovarajućem položaju.
- slv** Na vreteno nataknite ročico z 4-kotním nastavkom.
- ron** Montati levierul cu priză pătrată pe ax, într-o poziție convenabilă.
- rus** Насадить рычаг с 4-ёх гранным принятием в удобной позиции на шпиндель.
- grc** Τοποθετήστε το μοχλό με την υποδοχή ορθογωνικής διατομής (καρέ) σε κατάλληλη θέση πάνω στην άτρακτο.
- tur** Dörtgen tıhrik ucu bulunan manivelayı uygun konumda milin üzerine takınız.
- bul** Поставете лост с правоъгълно гнездо във вретеното в удобна позиция.
- lit** Ant suklio tinkamai uždėkite svirtį su keturbriaune anga.
- est** Heebel nelinurksele fiksaatorile kinnitada spindlii sobivassee positsiooni.

5



- deu** Hebel gegen Uhrzeigersinn drehen bis gewünschter Biegewinkel erreicht.
- eng** Turn lever anticlockwise until the required bending angle has been reached.
- fra** Tourner le levier vers la gauche jusqu'à obtention de l'angle de cintrage souhaité.
- ita** Girare la leva in senso antiorario fino a raggiungere l'angolo di curvatura desiderato.
- spa** Mover mango en dirección contraria al reloj hasta alcanzar ángulo de curvado deseado.
- nld** Hendel tegen de klok in draaien totdat gewenste buighoek bereikt is.
- swe** Vrid hävarmen motsols tills önskad bockningsvinkel har erhållits.
- nor** Drei spaken mot urviserens retning til ønsket bøyevinkel er nådd.
- dan** Dreh håndtag mod ur-retningen indtil ønskede bukkevinkel er nået.
- fin** Väännä vipua vastapäivään, kunnes sopiva kulma on valmis.
- por** Após completar a curvatura, rode ligeiramente a alavanca para trás, retire a cavilha, remova a peça deslizante e retire a curvatura da matriz.
- pol** Po wykonaniu gięcia cofnąć lekko dźwignię, usunąć bolec, odjąć segment dociskowy i wyjąć ugiętą rurę z segmentu gnącego.
- ces** Po zhotovení oblouku páku otočte kousek zpět, vytáhněte nástrčný čep, vyjměte smýkadlo, oblouk vytáhněte z ohýbacího segmentu.
- slk** Po vyhotovení oblúka. Páku málo vrátíť, čap vytiahnut', jazdec vytiahnut', oblúk z ohýbacieho segmentu vytiahnut'.
- hun** Az ív elkészítése után fordítsuk kissé vissza a kart, húzzuk ki a reteszeltűskét, vegyük ki az ellendarabot és vegyük ki az ívet a hajlítószegmensből.
- hrv** Nakon postizanja luka ručku malo zakrenuti unatrag, izvući utični svornjak, skinuti klizni komad, te luk izvaditi iz segmenta za savijanje.
- slv** Ročico vrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler ne dosežete želenega loka.
- ron** După terminarea îndoirii, dati levierul putin înapoi, trageti afară bolțul, scoateti contrapiesa, scoateti formatorul.
- rus** По окончанию изготовления дуги, повернуть рычаг немнго назад, вытащить палец-упор, снять элемент скольжения, вытащить дугу.
- grc** Περιστρέψτε το μοχλό ενάντια στη φορά των δεικτών του ρολογιού, ώστου να επιτευχθεί η επιθυμητή γωνία κάμψης.
- tur** Bükme işlemi tamamladıktan sonra, manivelayi bir az geriye doğru çeviriniz, sabitleştirme pimini yerinden söküñüz, kaydırma parçasını yerinden alınız ve bükülmüş olan boruyu bükmek kalibinden dışarıya çıkarınız.
- bul** След завършването на огъването завъртете лоста малко назад, извадете опорния болт, свалете плъзгащия елемент, махнете дъгата от сегмента.
- lit** Užbaigę lanko lenkimą, pasukite svirtį šiek tiek atgal, ištraukite atraminį pirštą, nuimkite slankiklį ir iš lenkimo segmento ištraukite lanką.
- est** Lõpetanud painutamise, keerata heebel veidi tagasi, surveklots ja kinnituspolt eemaldada. Toru painutussegmendist ära võtta.

- deu** Nach Fertigstellung des Bogens Hebel wenig zurückdrehen, Steckbolzen ziehen, Gleitstück abnehmen, Bogen aus Biegesegment entnehmen.
- eng** After completion of bend, turn the lever a little backwards, pull insert bolt, remove back former, take out bend from former.
- fra** Après achèvement du cintrage, tourner le levier légèrement en arrière, ôter la goupille de fixation, retirer la pièce coulissante et le coude de la forme de cintrage.
- ita** Terminata la curvatura girare un po' indietro la leva, estrarre il perno ad innesto, togliere la contromatrice, estrarre la curvatura dalla matrice.
- spa** Después de terminar el curvado hacer retroceder levemente el mango, sacar el pomo de sujeción, retirar pieza deslizante, quitar tubo curvado de la horma.
- nld** Nadat de bocht gemaakt is de hendel iets terugdraaien, glijstuk afnemen, bocht verwijderen uit het buigsegment.
- swe** När bockningen är färdig, dra tillbaka hävarmen en aning, dra ut insticksbulten, ta av glidstycket och avlägsna bågen från schablonen.
- nor** Etter ferdigstillelse av bøyen skal spaken dreies litt tilbake, sokkelpinnen trekkes ut, glidestykket tas av og bøyen tas ut av bøyesegmentet.
- dan** Efter at røret er bukket til ønsket vinkel, drej håndtaget tilbage, træk låsebolten ud, tag modholdet af og fjern røret fra nukkematricen.
- fin** Kun kaari on valmis, väänä vipua hieman takaisinpäin myötäpäivään, vedä lukituspultista, poistaliukukappale, ota taivutettu putki pois taivutuslestistä.
- por** Após completar a curvatura, rode ligeiramente a alavanca para trás, retire a cavilha, remova a peça deslizante e retire a curvatura da matriz.
- pol** Po wykonaniu gięcia cofnąć lekko dźwignię, usunąć bolec, odjąć segment dociskowy i wyjąć ugiętą rurę z segmentu gnącego.
- ces** Po zhotovení oblouku páku otočte kousek zpět, vytáhněte nástrčný čep, vyjměte smýkadlo, oblouk vytáhněte z ohýbacího segmentu.
- slk** Po vyhotovení oblúka. Páku málo vrátíť, čap vytiahnut', jazdec vytiahnut', oblúk z ohýbacieho segmentu vytiahnut'.
- hun** Az ív elkészítése után fordítsuk kissé vissza a kart, húzzuk ki a reteszeltűskét, vegyük ki az ellendarabot és vegyük ki az ívet a hajlítószegmensből.
- hrv** Nakon postizanja luka ručku malo zakrenuti unatrag, izvući utični svornjak, skinuti klizni komad, te luk izvaditi iz segmenta za savijanje.
- slv** Ročico vrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler ne dosežete želenega loka.
- ron** După terminarea îndoirii, dati levierul putin înapoi, trageti afară bolțul, scoateti contrapiesa, scoateti formatorul.
- rus** По окончанию изготовления дуги, повернуть рычаг немнго назад, вытащить палец-упор, снять элемент скольжения, вытащить дугу.
- grc** Περιστρέψτε το μοχλό ενάντια στη φορά των δεικτών του ρολογιού, ώστου να επιτευχθεί η επιθυμητή γωνία κάμψης.
- tur** Bükme işlemi tamamladıktan sonra, manivelayi bir az geriye doğru çeviriniz, sabitleştirme pimini yerinden söküñüz, kaydırma parçasını yerinden alınız ve bükülmüş olan boruyu bükmek kalibinden dışarıya çıkarınız.
- bul** След завършването на огъването завъртете лоста малко назад, извадете опорния болт, свалете плъзгащия елемент, махнете дъгата от сегмента.
- lit** Užbaigę lanko lenkimą, pasukite svirtį šiek tiek atgal, ištraukite atraminį pirštą, nuimkite slankiklį ir iš lenkimo segmento ištraukite lanką.
- est** Lõpetanud painutamise, keerata heebel veidi tagasi, surveklots ja kinnituspolt eemaldada. Toru painutussegmendist ära võtta.


<b>deu</b>	<b>Betrieb als 2-Hand-Bieger:</b>
<b>eng</b>	<b>Operation as 2-hand-bender:</b>
<b>fra</b>	<b>Fonctionnement en cintreuse bi-manielle:</b>
<b>ita</b>	<b>Funzionamento con 2 curvatubi portatili:</b>
<b>spa</b>	<b>Manejo como curvadora con dos mangos:</b>
<b>nld</b>	<b>Werking als 2-hands-buiger:</b>
<b>swe</b>	<b>Funktion tvåhands-bockning:</b>
<b>nor</b>	<b>Bruk som 2-hånds-bøyer:</b>
<b>dan</b>	<b>Som 2-hånds rørbukker:</b>
<b>fin</b>	<b>Käyttö kahdella vivulla:</b>
<b>por</b>	<b>Operando como curvadora de 2 mãos:</b>
<b>pol</b>	<b>Gięcie w dwóch rękach:</b>
<b>ces</b>	<b>Provoz jako dvouruční ohýbačka:</b>
<b>slk</b>	<b>Prevádzka ako dvojručný ohýbač:</b>
<b>hun</b>	<b>Használat mint kétkezes hajlító:</b>
<b>hrv/scg</b>	<b>Savijač za rad dvjema rukama:</b>
<b>slv</b>	<b>Uporaba kot dvoročni upogibalec:</b>
<b>ron</b>	<b>Lucrul cu două mîini:</b>
<b>rus</b>	<b>Гибка двумя руками:</b>
<b>grc</b>	<b>Λειτουργία ως κουρμπαδόρος 2 χεριών:</b>
<b>tur</b>	<b>2 elli bükme aparatı biçiminde kullanımı:</b>
<b>bul</b>	<b>Функциониране като огъваща преса с две рамена:</b>
<b>lit</b>	<b>Lenkimas dviem rankomis:</b>
<b>est</b>	<b>Painutamine kahe käega:</b>

<b>nor</b>	Skru tilleggsspaken inn i bøyerens drivmekanisme og følg deretter fremgangsmåten som er beskrevet ovenfor.
<b>dan</b>	Ekstrahåndtag skrues ind i grundværktøjet og gå videre som ovenfor beskrevet.
<b>fin</b>	Ruuva lisäipu taivuttimen runkoon ja jatka kuten edellä on kerrottu.
<b>por</b>	Aparafuse uma alavanca adicional na unidade curvadora e prossiga como descrito acima.
<b>pol</b>	Wkręcić dźwignię dodatkową w korpus urządzenia gnącego, a następnie postępować według wyżej podanych poleceń.
<b>ces</b>	K pohoru ohýbačky přišroubujte přídavnou páku, dále postupujte výše uvedeným způsobem.
<b>slk</b>	Príďavnú páku zaskrutkovať do pohoru a pokračovať ako hore uvedené.
<b>hun</b>	Csavarjuk be a másik kart a hajlítóba és a fentiek szerint végezzük el a hajlítást.
<b>hrv</b>	Dodatnu ručku uvijčati u pogonski sklop savijača, pa nastaviti dalje kao što je gore opisano.
<b>slv</b>	V upogibalec privijte dodatno ročico in nato postopajte tako, kot je zgoraj opisano.
<b>ron</b>	Însurubati levierul suplimentar în dispozitiv si continuati ca mai sus.
<b>rus</b>	Вкрутить в привод дополнительный рычаг, дальше следовать вышеописанному.
<b>grc</b>	Βιδώστε τον πρόσθετο μοχλό στο μηχανισμό κίνησης του κουρμπαδόρου, μετά συνεχίστε την εργασία, όπως περιγράφεται πιο πάνω.
<b>tur</b>	İlave manivelayı bükme tertibatında bulunan yerine takınız ve bunun ardından yakarıda tarif edildiği biçimde hareket ediniz.
<b>bul</b>	Завинтете допълнителен лост към задвижващия механизъм на огъващата преса и по-нататък продължете, както бе описано по-горе.
<b>lit</b>	Įsukite į lenkimo pavara papildomą svirtį, o tada toliau atlikite aukščiau aprašytus veiksmus, kai lenkiant naudojami spaustuvai.
<b>est</b>	Painutusseadmele kruvida teine heebel ja toimida nagu eelpool kirjeldatud.



<b>deu</b>	Zusatzhebel in Biegerantrieb einschrauben, dann wie oben beschrieben fortfahren.
<b>eng</b>	Screw additional lever into the bender drive, continue as described above.
<b>fra</b>	Visser le levier d'appoint dans le mécanisme d'entraînement et ensuite poursuivre comme décrit ci-dessus.
<b>ita</b>	Avvitare la seconda leva nell'unità curvante e procedere quindi come descritto sopra.
<b>spa</b>	Enroscar el mango auxiliar y a continuación seguir los pasos arriba indicados.
<b>nld</b>	Extra hendel in de buigaandrijving schroeven, vervolgens zoals boven beschreven verdergaan.
<b>swe</b>	Skruta på en extra hävamr på bockningsverktyget och fortsätt sedan enligt beskrivning ovan.

**www.nipo.cz**  
**NIPO**  
**www.nipo.sk**



deu	eng	fra	ita	
101 Aufnahmespindel mit Stiften	Receptacle spindle with pins	Logement arbre avec broches	Alloggiamento albero con perni	154108R
102 Abstützung	Support	Support	Supporto	154102R
103 Biegeschlüssel	Bending key	Clé de cintrage	Chiave di curvatura	154103R
— Verlängerungshebel mit Griff	Lengthening lever with handle	Levier de rallonge avec poignée	Leva di prolungamento con impugnatura	154105R
105 Griff	Handle	Poignée	Impugnatura	071016
100 Sicherungsring	Locking ring	Circlip	Anello di sicurezza	059083
— Steckbolzen mont.	Socket pin mount.	Axe débrochable mont.	Bullone a inniesto mont.	582036

**NIPO**  
**TOOLS**  
**www.nipo.cz**

CZ-76326 Luhačovice  
Mob. +420 602 719 020  
nipo@nipo.cz

**NIPO**  
**TOOLS**  
**www.nipo.sk**

SK-01855 Tuchyňa  
Tel. +421 424466470  
Mob. +421 902 164 546  
nipo@nipo.sk